



TIKKURILA

## SUPI LAUDESUOJA

AIZSARGEĻĻA PIRTS LĀVĀM

### APRAKSTS

Parafīna eļļa koka virsmu aizsardzībai no mitruma un netīrumiem.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Neapstrādātas vai iepriekš ar eļļu apstrādātas pirts lāvas.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Neapstrādātas koka virsmas, piemēram, pirts lāvas.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.09.2022

## SUPI LAUDESUOJA

### TEHNISKIE DATI

<b>Toņi</b>	Bezkrāsains, atkarībā no koksnes toņa.
<b>Patēriņš</b>	8-15 m <sup>2</sup> /l, atkarībā no virsmas porainības.
<b>Iepakojumi</b>	0.25 l, 1 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ar otu vai tīru lupatu.
<b>Žūšanas laiks</b>	Kad eļļa ir iesūkusies koksnē, izstrādājums ir gatavs lietošanai. Iesūkšanās ātrums ir atkarīgs no koksnes porainības.
<b>Būvums (kg/l)</b>	0.8 kg/l, ISO 2811
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	100
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# SUPI LAUDESUOJA

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

### Virsmas sagatavošana

Netīras virsmas nomazgāt ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli, rūpīgi noskalot un nožāvēt, ievērojot lietošanas pamācību. Ja nepieciešams, noslīpēt un notīrīt putekļus.

### Uzklāšana

Supi Laudesuoja uzklāt ar otu vai tīru lupatu un ļaut eļļai iesūkties koksņē. Ja eļļa iesūcas uzreiz, apstrādi atkārtot. Iekurina pirti un ar tīru lupatu noslauka eļļas pārpalikumus.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc apstrādes:

Virsmu notīrīt ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli (0,1-0,2 l kopšanas līdzekļa uz 5 l ūdens). Traipu tīrīšanai izmantot neatšķaidītu kopšanas līdzekli. Lāvu balināšanai izmantot Supi Saunapesu kopšanas līdzekli, kas sajaukts ar ūdeni attiecībā 1:1, ļaut iedarboties 15 minūtes un rūpīgi noskalot. Nepieciešamības gadījumā, vēlreiz apstrādāt ar Supi Laudesuoja.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.